

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Gminy Wyszki

Urząd Gminy Wyszki mieści się w budynku przy ul. Piórkowskiej 2, 17-132 Wyszki. Budynek gminy usytuowany przy jednej z głównych dróg gminy ul. Piórkowska. Dojście do budynku jest usytuowane na jednym poziomie bez barier architektonicznych. Na trasie jest różnica poziomów w niewielkim zakresie od 2 do 5 stopni. Przystanek autobusowy jest oddalony w odległości większej niż 150 metrów. Na trasie dojścia do budynku nie ma oznaczeń dla osób niewidomych (Fakturowe Oznaczenie Nawierzchni FON). Strefa poruszania się na dojściu do budynku jest wolna od barier architektonicznych i nie posiada przeszkód w ciągu komunikacyjnym. Na tablicach informacyjnych, zawarto informacje o przeznaczeniu i funkcji podmiotu. Oświetlenie zewnętrzne pozwala na swobodne poruszanie się, budynek posiada wyraźne oznaczenia (na stopniach schodów) dla osób o szczególnej potrzebie poruszania się.

Gmina posiada zarówno parking zewnętrzny, przylegający do budynku oraz wewnętrzny na którym wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla Osoby z Niepełnosprawnością. Miejsce ma prawidłowe wymiary jest oznakowane w formie poziomej z prawidłową niebieską kopertą ze znaczkiem osoby z niepełnosprawnością oraz pionowo znakiem specjalnym.

Główne wejście od ul. Piórkowskiej posiada schody z oznaczeniem na pierwszym i ostatnim stopniu dla osób słabowidzących. Dla schodów jest alternatywa, jest to dźwig windy pionowy - platforma, usytuowany po prawej stronie schodów. Jest możliwość obsługi platformy przez osobę z niepełnosprawnością ruchową, niskorosłą, starszą. Zarówno z poziomu terenu jak i już po dostaniu się za pomocą dźwigu na poziom wysokiego parteru jest wystarczająco dużo miejsca na manewrowanie wózkami. W ciągu schodów do wejścia znajduje się 11 stopni z barierką na jednej wysokości bez przedłużenia.

Drzwi wejściowe wyróżnione kolorystycznie częściowo przeszklone bez oznaczeń dla osób słabowidzących, pochwyt na odpowiedniej wysokości nie jest kontrastowy względem koloru drzwi. Po prawej stronie od drzwi znajduje się tabliczka z napisem wejście również w języku Braille'a oraz kodem NFC. Otwór drzwiowy wejścia głównego oraz przestrzeń przed i za drzwiami zgodne z wytycznymi dostępności. Przedśionek odpowiednich wymiarów, z analogicznie szerokimi drzwiami wewnętrznymi.

Wewnątrz budynku dostępna jest tylko jedna kondygnacja – wysoki parter. Duży hall w kształcie kwadratu. W hallu znajduje się punkt informacyjny z możliwością przywołania pracownika, tablica informacyjna oraz plan typograficzny piętra budynku z rozmieszczeniem i przeznaczeniem poszczególnych pomieszczeń. W przedśionku i holu nie ma oznaczeń na ciągach komunikacyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących. Oznaczenia pomieszczeń są w barwach kontrastowych z napisem w Braillu oraz NCF. Gmina posiada przenośną - kancelaryjną pętlę indukcyjną wspomagającą osoby z zaburzeniami narządu słuchu, brak tłumacza PJN.

Budynek posiada komunikację pionową – schody, brak alternatywnego wejścia na piętro budynku. Schody posiadają oznaczenia na pierwszym i ostatnim stopniu w ciągu biegów schodów. Barierka usytuowana jest po jednej stronie bez przedłużenia, jednolita na całym ciągu biegu schodów.

Budynek Gminy posiada toaletę dostosowaną dla osób o szczególnych potrzebach o odpowiedniej przestrzeni manewrowej. Wszystkie pomieszczenia biurowe na parterze są podobnie urządzone i usytuowane. Drzwi wejściowe do pomieszczeń posiada wymiary 0.8 na 2 m. Takie same są również wysokości klamek, oznaczenia pokoi oraz ich powierzchnia. Różnice polegają tylko na ustawieniu mebli. Po prawej stronie przed każdym z pokoi umieszczone są tabliczki w języku Braille'a. Korytarz jak i wszystkie pokoje są oświetlone równomiernie.

Gmina posiada specjalnie przygotowaną przez Inspektora ds. PPOŻ instrukcję PPOŻ dla osób ze szczególnymi potrzebami, w której zawarte zostały wszystkie działania związane z bezpieczeństwem podczas zagrożenia na terenie obiektu gminy.

Dostępność architektoniczna Świetlica w Pulszach

Świetlica w Pulszach znajduje się pod nr 115, jest to budynek parterowy z nieużytkowym poddaszem. Przy budynku wydzielono jedno miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy poprzedzone trzema schodami oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe budynku mają odpowiednią szerokość dzięki czemu zapewniają dostęp do wewnątrz osobom ze szczególnymi potrzebami. Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo, schody nie posiadają kontrastowego oznakowania. Wewnątrz brak tablicy informacyjnej dotyczącej rozkładu pomieszczeń w budynku.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku. Łazienka jest przystosowana do korzystania dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Do budynku świetlicy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nieużytkowany na co dzień, wykorzystywany sporadycznie na potrzeby lokalnej społeczności.

Dostępność architektoniczna Ośrodek Zdrowia w Topczewie

Ośrodek Zdrowia w Topczewie znajduje się przy ulicy Brańskiej 6. Budynek jest wynajmowany przez lekarza rodzinnego w celu prowadzenia ośrodka zdrowia. Jest to budynek piętrowy, dwu kondygnacyjny bez windy, z tym że pomieszczenia lekarza rodzinnego znajdują się na parterze. Na piętrze budynku znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne. Przy budynku wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy poprzedzone schodami bez oznakowania kontrastowego. Drzwi budynku mają odpowiednią szerokość dzięki czemu zapewniają dostęp do wewnątrz osobom ze szczególnymi potrzebami. Wewnątrz brak tablicy informacyjnej dotyczącej rozkładu pomieszczeń w budynku.

W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Do środka zdrowia można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna Ośrodek Zdrowia w Strabli

Ośrodek Zdrowia w Strabli znajduje się przy ulicy Przekątnej 10. Budynek jest wynajmowany przez lekarza rodzinnego w celu prowadzenia ośrodka zdrowia. Jest to budynek piętrowy, dwu kondygnacyjny bez windy, z tym że pomieszczenia lekarza rodzinnego znajdują się na piętrze. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia lekarza stomatologa. W budynku wydzielono oddzielne wejście do lokalu mieszkalnego. Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy poprzedzone schodami bez oznakowania kontrastowego. Drzwi do budynku są wąskie przez co mogą utrudniać dostęp do wewnątrz osobom z niepełnosprawnościami. Wewnątrz brak tablicy informacyjnej dotyczącej rozkładu pomieszczeń w budynku.

W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób z

niepełnosprawnością wzrokową. Do środka zdrowia można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna Świetlica w Topczewie

Świetlica w Topczewie znajduje się pod adresem ul. Brańska 5, jest to budynek piętrowy, dwu kondygnacyjny bez windy. Przy budynku wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi główne wejście poprzedzone dwoma stopniami oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych, oraz wejście od zaplecza tzw. wejście kuchenne. Drzwi wejściowe budynku mają odpowiednią szerokość dzięki czemu zapewniają dostęp do wewnątrz osobom ze szczególnymi potrzebami. Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo, schody nie posiadają kontrastowego oznakowania. Wewnątrz brak tablicy informacyjnej dotyczącej rozkładu pomieszczeń w budynku. Przy budynku znajduje się strażnica OSP Topczewo.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku. Łazienka jest przystosowana do korzystania dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń na piętrze prowadzą schody.

W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Do budynku świetlicy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nieużytkowany na co dzień, wykorzystywany sporadycznie na potrzeby lokalnej społeczności.

Dostępność architektoniczna Świetlica w Samułkach Dużych

Świetlica w Samułkach znajduje się pod adresem Samułki Duże 1, jest to budynek parterowy. Przy budynku brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi główne wejście poprzedzone 6 schodami, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do budynku są wąskie przez co mogą utrudniać dostęp do wewnątrz osobom z niepełnosprawnościami. Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo, schody nie posiadają kontrastowego oznakowania. Wewnątrz brak tablicy informacyjnej dotyczącej rozkładu pomieszczeń w budynku. Przy budynku znajduje się strażnica OSP Samułki Duże.

W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Do budynku świetlicy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nieużytkowany na co dzień, wykorzystywany sporadycznie na potrzeby lokalnej społeczności.

Dostępność architektoniczna Świetlica Wiejska w Mulawiczach

Świetlica w Mulawiczach znajduje się pod numerem, jest to budynek parterowy. Przy budynku brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi główne wejście poprzedzone schodami, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do budynku są wąskie przez co mogą utrudniać dostęp do wewnątrz osobom z niepełnosprawnościami. Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo, schody nie posiadają kontrastowego oznakowania. Wewnątrz brak tablicy informacyjnej dotyczącej rozkładu pomieszczeń w budynku. Przy budynku znajduje się Strażnica OSP w Mulawiczach.

W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Do budynku świetlicy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nieużytkowany na co dzień, wykorzystywany sporadycznie na potrzeby lokalnej społeczności.

Dostępność architektoniczna Świetlica Wiejska w Godziebach

Świetlica w Godziebach znajduje się pod numerem , jest to budynek parterowy. Przy budynku brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi główne wejście z gruntu (brak schodów). Drzwi do budynku są wąskie przez co mogą utrudniać dostęp do wewnątrz osobom z niepełnosprawnościami. Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo. Wewnątrz brak tablicy informacyjnej dotyczącej rozkładu pomieszczeń w budynku. Przy budynku znajduje się Strażnica OSP w Godziebach.

W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Do budynku świetlicy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nieużytkowany na co dzień, wykorzystywany sporadycznie na potrzeby lokalnej społeczności.

Dostępność architektoniczna Budynek aktywności lokalnej w Zalesiu

Budynek aktywności lokalnej w Zalesiu znajduje się pod numerem 34, jest to budynek parterowy. Przy budynku brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi główne wejście poprzedzone 11 schodami, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do budynku (wysoki próg) są wąskie przez co mogą utrudniać dostęp do wewnątrz osobom z niepełnosprawnościami. Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo. Wewnątrz brak tablicy informacyjnej dotyczącej rozkładu pomieszczeń w budynku. Przy budynku znajduje się Strażnica OSP w Zalesie.

W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nieużytkowany na co dzień, wykorzystywany sporadycznie na potrzeby lokalnej społeczności.

Dostępność architektoniczna Szkoła Podstawowa w Strabli

Szkoła Podstawowa w Strabli znajduje się pod adresem ul. Wesoła 2a, jest to budynek piętrowy, dwu kondygnacyjny bez windy, podpiwniczony. Przy budynku wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi główne wejście poprzedzone ośmioma schodami bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, oraz dodatkowe dwa wejścia od zaplecza. Drzwi wejściowe budynku mają odpowiednią szerokość dzięki czemu zapewniają dostęp do wewnątrz osobom ze szczególnymi potrzebami. Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo, schody nie posiadają kontrastowego oznakowania. Wewnątrz brak tablicy informacyjnej dotyczącej rozkładu pomieszczeń w budynku.

Budynek szkoły powstał w latach 90-tych, po wejściu do przedsionka napotkamy chody w górę na parter służący jako część szkolna – sale dydaktyczne, oraz chody w dół do piwnicy służącej jako szatnia. W budynku znajduje się również sala gimnastyczna.

W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna Szkoła Podstawowa w Topczewie

Szkoła Podstawowa w Topczewie im. Księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego mieści się przy ul. Szkolnej 2 17-132 Wyszki, jest to budynek piętrowy, dwu kondygnacyjny bez windy. Przy budynku jest jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą dwa główne wejścia od ulicy Szkolnej oraz jedno od zaplecza szkoły. W obecnej chwili trwają roboty budowlane przy szkole związane z budową pełnowymiarowej sali gimnastycznej, która będzie posiadała jeszcze jedno oddzielne wejście. Jedno z głównych wejść do szkoły posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Frontowe drzwi budynku mają odpowiednią szerokość dzięki czemu zapewniają dostęp do wewnątrz osobom ze szczególnymi potrzebami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku jest rzadko używane – schody i drzwi, służące jako ewakuacyjno-dostawcze. Wewnątrz budynku znajduje się tablica informacyjna oraz plan ewakuacji pomieszczeń.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne są pomieszczenia na parterze budynku korytarz oraz pomieszczenia edukacyjne tzw. klasy. Szkoła posiada również odpowiednio dostosowaną toaletę. Do pomieszczeń na piętrze i w piwnicy niestety osoby z niepełnosprawnością ruchową będą miały ograniczony dostęp.

W budynku nie ma windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szkoła w Topczewie jest szkołą integracyjną. Na zajęcia do szkoły uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i sensoryczną. Szkoła prowadzi również zajęcia w założonej stadninie konnej głównie z myślą o dzieciach z niepełnosprawnościami i posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym tzw. zajęcia z hipoterapii.

Dostępność architektoniczna Szkoła Podstawowa w Wyszkach

Szkoła Podstawowa w Wyszkach im. Jana Pawła II mieści się przy ul. Szkolnej 17 17-132 Wyszki, jest to budynek piętrowy, trzy kondygnacyjny bez windy. Przy budynku jest jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą dwa główne wejścia od ulicy Szkolnej oraz dwa od tyłu szkoły od strony boiska i sali gimnastycznej. Jedno z głównych wejść do szkoły posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Frontowe drzwi budynku mają odpowiednią szerokość dzięki czemu zapewniają dostęp do wewnątrz osobom ze szczególnymi potrzebami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia znajdujące się z tyłu budynku są rzadziej używane, w dni powszednie są zamknięte. Wewnątrz budynku znajduje się tablica informacyjna oraz plan ewakuacji pomieszczeń.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne są pomieszczenia na parterze budynku korytarz oraz pomieszczenia edukacyjne tzw. klasy oraz hala sportowa. Szkoła posiada również odpowiednio dostosowaną toaletę. Do pomieszczeń na piętrze i w piwnicy niestety osoby z niepełnosprawnością ruchową będą miały ograniczony dostęp.

W budynku nie ma windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szkoła w Wyszkach jest szkołą integracyjną. Na zajęcia do szkoły uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i sensoryczną.

Dostępność architektoniczna GCBK w Wyszkach

Budynek GCBK w Wyszkach mieści się przy ul. Piórkowskiej 30, 17-132 Wyszki, jest to budynek piętrowy, dwu kondygnacyjny. Budynek został wybudowany w 2017 roku, toteż znajdujące się w nim rozwiązania konstrukcyjne są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do budynku dołączona jest też Strażnica OSP Wyszki. Przy budynku jest jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Piórkowskiej wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku, jest rzadko używane – schody i drzwi, służące jako ewakuacyjno-dostawcze. Frontowe drzwi budynku mają odpowiednią szerokość dzięki czemu zapewniają dostęp do wewnątrz osobom ze szczególnymi potrzebami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne są wszystkie pomieszczenia użytkowe w budynku. Centrum Kultury (tak mieszkańcy nazywają budynek) posiada windę oraz łazienkę przystosowaną do osób z niepełnosprawnościami na obu piętrach. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami nie ma progów a korytarze i nawierzchnia podłogowa nie powinny sprawiać żadnych trudności w poruszaniu się osobom z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się sala bankietowa, biblioteka, siłownia oraz sala konferencyjna. Wszystkie pomieszczenia są dostępne. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących. Do budynku centrum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

GCBK jest integracyjną jednostką kulturalną. Na zajęcia organizowane przez centrum kultury uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i sensoryczną.

Przygotował: Koordynator dostępności

Małgorzata Sawoniuk